

Feuerwehr Flumenthal-Hubersdorf

Einsatzrapportnummer 2009/2-
 1. Tag / Datum 11.03.2009 - 11.03.2009
 2. Einsatzort Hubersdorf -
 3. Adresse Günsbergstrasse 13
 4. Eigentümer / Eigentümerin Kreisschulhaus Unterleberberg
 5. Bezirk Lebern
 6. Ereignis Wassereintruch
 7. Schadenfallnummer
 8. Einsatzart Pioniereinsätze

9. Wer hat FW angefordert Schulleitung - Hr. Müller
 10. Um welche Zeit 08:30
 11. Wortlaut der Meldung Wassereintruch im Keller
 12. Witterung / Umstände Bewölkt, Regnerisch

13. Auslösung von automatischen Melde- und Löschanlagen
 Melder
 Meldegruppe
 Meldeort
 Anlagefabrikat

14. Alarmierung 08:30
 15. FW ausgerückt 08:33
 16. Am Schadenplatz 08:36 Ausrückzeit 0:6
 17. FW eingerückt 11:30
 18. Einsatzbereitschaft erstellt 12:00 Einsatzzeit 3:30

19 Orientierung Sämtliche Kellerräume im Neubau im Wasser (ca.3-4cm hoch)
 20. Fahrzeuge / Mittel Mowag mit Wasserwehrranhänger

21. Durchgeführte Aktionen Orientierung am Schadenplatz, Abpumpen von Schacht West Neubau, Saugen sämtlicher Kellerräume Neubau, Retablierung. Für die Entstopfung und Entkalkung der Rohranlage wurde durch den Eigentümer die Firma Bolliger aufgegeben.
 22. Atemschutz eingesetzt 0
 23. Löschaufbau
 23 a. Anzahl Transportleitungen 0; Länge Total [m] 0
 23 b. Anzahl Rohre 0

24. Anzahl Rettungen Anzahl Personen
 Anzahl Tiere
 25. Anzahl Evakuierungen Anzahl Personen
 Anzahl Tiere

26. Anw Feuerwehrleute Of: 2 | Uof: 2 | AdF: 0 | Sam: 0 | Total: 4
 27. Fremde FW Nein
 28. Andere Mittel Nein
 29. Gebäudeschaden Ja
 30. Bemerkungen Der Schlammsammler ist regelmässig säubern zu lassen. Der Kalk der Rohre ist regelmässig entfernen zu lassen. Es sind Pläne über die Entwässerung und Abwasser anzuschaffen die bei einem allfälligen Feuerwehreinsatz der Feuerwehr übergeben werden können.

Hubersdorf den 28.03.2009 Der Einsatzleiter / Die Einsatzleiterin

Rapport innert 2 Tagen an: Hptm Stalder Michel
 Feuerwehr-Inspektorat
 Gemeindepräsidium / Betriebsdirektion
 Feuerwehrkommando
 Vis. Kdt: _____