

# Feuerwehr Flumenthal-Hubersdorf

Einsatzrapportnummer 2010/1-  
 1. Tag / Datum 12.07.2010 - 12.07.2010  
 2. Einsatzort Hubersdorf -  
 3. Adresse Nassackerstrasse 6b  
 4. Eigentümer / Eigentümerin Bruni Renate  
 5. Bezirk Lebern  
 6. Ereignis Wind/Sturmschaden  
 7. Schadenfallnummer  
 8. Einsatzart Elementarereignisse (Wasserwehr / Sturmschäden)

9. Wer hat FW angefordert AZ-Solothurn  
 10. Um welche Zeit 18:01  
 11. Wortlaut der Meldung Wind hebt Dach ab.  
 12. Witterung / Umstände Stürmig.

13. Auslösung von automatischen Melde- und Löschanlagen  
 Melder  
 Meldegruppe  
 Meldeort  
 Anlagefabrikat

14. Alarmierung 18:01  
 15. FW ausgerückt 18:05  
 16. Am Schadenplatz 18:08 Ausrückzeit 0:7  
 17. FW eingerückt 19:01  
 18. Einsatzbereitschaft erstellt 19:01 Einsatzzeit 1:0

19 Orientierung Carport und das Vordächli vom Hauseingang haben sich durch den starken Wind vom Gebäude losgerissen.  
 20. Fahrzeuge / Mittel TLF, Mowag, Stüper, diverses Befestigungsmaterial.

21. Durchgeführte Aktionen  
 - Überblick verschafft  
 - Stüper organisiert  
 - Vordächli Hauseingang demontiert  
 - Carport mit Stüper und Seil verankert  
 - Retabliert  
 22. Atemschutz eingesetzt 0  
 23. Löschaufbau  
 23 a. Anzahl Transportleitungen 0; Länge Total [m] 0  
 23 b. Anzahl Rohre 0

24. Anzahl Rettungen Anzahl Personen  
 Anzahl Tiere  
 25. Anzahl Evakuierungen Anzahl Personen  
 Anzahl Tiere

26. Anw Feuerwehrleute Of: 3 | Uof: 1 | AdF: 2 | Sam: 0 | Total: 6  
 27. Fremde FW Nein  
 28. Andere Mittel Stüper vom Baugeschäft Ivan Steiner, Flumenthal  
 29. Gebäudeschaden Ja  
 30. Bemerkungen Besten Dank an Ivan Steiner für die unkomplizierte Hilfe.

Hubersdorf den 13.07.2010 Der Einsatzleiter / Die Einsatzleiterin

Rapport innert 2 Tagen an: Oblt Wälti Sascha  
 Feuerwehr-Inspektorat  
 Gemeindepräsidium / Betriebsdirektion  
 Feuerwehrkommando Vis. Kdt: