



Einsatzrapportnummer	2012/2
1. Tag / Datum	01.11.2012 - 01.11.2012
2. Einsatzort	Hubersdorf -
3. Adresse	Schulhausstrasse 15
4. Eigentümer / Eigentümerin	Dobler Christoph
5. Bezirk	Lebern
6. Ereignis	Wasserrohrbruch
7. Schadenfallnummer	
8. Einsatzart	Pionierdienst / Techn. Hilfeleistung

9. Wer hat FW angefordert	AZ-Solothurn
10. Um welche Zeit	22:19
11. Wortlaut der Meldung	Wasserrohrbruch - Wasser im Keller Schulhausstrasse 15 Hubersdorf
12. Witterung / Umstände	Kühl, regnerisch

13. Auslösung von automatischen Melde- und Löschanlagen
 Melder
 Meldegruppe
 Meldeort
 Anlagefabrikat

14. Alarmierung	22:19	
15. FW ausgerückt	22:23	
16. Am Schadenplatz	22:26	Ausrückzeit 0:7
17. FW eingerückt	23:49	
18. Einsatzbereitschaft erstellt	23:49	Einsatzzeit 01:30

19 Orientierung	Wasserrohrbruch - Wasser im Keller Schulhausstrasse 15 Hubersdorf
20. Fahrzeuge / Mittel	Transporter mit Wasserwehrlänge, TLF

21. Durchgeführte Aktionen	- Fahrzeuge gesichert - Orientierung - Messung Strom in Wasser - negativ - Wasser mit Tauchpumpe und Wassersauger abgepumpt - Reatbliert
22. Atemschutz eingesetzt	0
23. Löschaufbau	
23 a. Anzahl Transportleitungen	0; Länge Total [m] 0
23 b. Anzahl Rohre	0

24. Anzahl Rettungen	Anzahl Personen Anzahl Tiere
25. Anzahl Evakuierungen	Anzahl Personen Anzahl Tiere

26. Anw Feuerwehrleute	Of: 4 Uof: 4 AdF: 2 Sam: 0 Total: 10
27. Fremde FW	
28. Andere Mittel	
29. Gebäudeschaden	Nein
30. Bemerkungen	

Hubersdorf den 02.11.2012	Der Einsatzleiter / Die Einsatzleiterin
<u>Rapport innert 2 Tagen an:</u> Feuerwehr-Inspektorat Gemeindepräsidium / Betriebsdirektion Feuerwehrkommando	Obst Stampfli Reto Vis. Kdt: _____