Kanton Solothurn **Feuerwehr Flumenthal-Hubersdorf**

Einsatz-Rapport

1.	Tag / Datum	Donnerstag, 9. März 2006
2.	Einsatzort / Adresse	Kammersrohrstrasse 24, 4535 Hubersdorf
3.	Ereignis	Wassereinbruch
4.	Schadenfall-Nummer	(Bei Schadendiensteinsätzen) 178/
5.	EigentümerIn	Herr Hofer Stefan
6.	Witterung / Umstände	Kühl, regnerisch
7.	Wer hat Feuerwehr angefordert	Herr Hofer
8.	Um welche Zeit	13.00 Uhr
9.	Wortlaut der Meldung	Wassereinbruch im Keller
10.	Alarmierung	2 AdF
11.	Feuerwehr ausgerückt	13.00 Uhr
12.	Am Schadenplatz eingetroffen	13.03 Uhr
13.	Feuerwehr eingerückt	17.00 Uhr
14.	Durchgeführte Aktionen	Sickerschacht entleert Keller ausgepumpt und abgesaugt Reinigunsarbeiten Retabliert
15.	Anwesende Feuerwehrleute	- Of 2 Uof - Sdt = Total 2 AdF
16.	Fremde Feuerwehren	☒ Nein ☐ Ja Feuerwehr
17.	Atemschutz eingesetzt	☒ Nein ☐ Ja Anzahl Trupps
18.	Löschaufbau	Transportleitung ∅ 75mm ca. - m Anzahl Rohre - Andere Mittel -
19.	Gebäudeschäden	☐ Nein ☒ Ja
20.	Bemerkungen	Es sollten sich Überlegungen gemacht werden, ob man für den Wasserabfluss nicht ein Überlauf im Schacht einbauen kann, damit das Wasser nicht wieder zurückstaut.

Flumenthal, den 09.03.2006

Der Einsatzleiter
Daniel Stampfli

Einsatz-Rapport innert 2 Tagen per E-Mail an:

- Feuerwehr-Inspektorat
- Gemeindepräsidium Flumenthal
- Gemeindepräsidium Hubersdorf
- Feuerwehrratspräsident
- Feuerwehrkommando
- Fourier

Vis. Kdt. i.V. M.Stalder