



Einsatzrapportnummer 2017/2
 1. Tag / Datum 01.02.2017 - 01.02.2017
 2. Einsatzort Flumenthal - 01.02.2017
 3. Adresse Kammersrohrstrasse 18, 4534 Hubersdorf
 4. Eigentümer/In Gregor Schneiter
 5. Bezirk Lebern
 6. Ereignis Wassereintrich ausgelöst durch Wasserleitungsrohrbruch
 8. Einsatzart Elementarereignisse (Wasserwehr / Sturmschäden)

9. Wer hat FW angefordert AZ-Solothurn
 10. Um welche Zeit 18:37
 11. Wortlaut der Meldung Wasserleitungsbruch / Wassereintrich Hubersdorf Kammersrohrstrasse
 12. Witterung / Umstände dunkel, bewölkt, kalt, nass

14. Alarmierung	18:37		
15. FW ausgerückt	18:40		
16. Am Schadenplatz	18:43	Ausrückzeit:	00:06
17. FW eingerückt	19:00		
18. Einsatzbereitschaft erstellt	19:07	Einsatzzeit:	00:30

19. Orientierung Bei Eintreffen Feuerwehr war Wasser durch Eigentümer bereits umgeleitet worden. Brunnenmeister war vor Ort. Es wurden keine Massnahmen seitens Feuerwehr benötigt.
 20. Fahrzeuge / Mittel TLF, Speedy, Chemieanhänger, Wasserwehrranhänger

21. Durchgeführte Aktionen
 -Notsignalisation
 -Rekognostieren
 -Retablieren

26. Feuerwehr Of: 3 | Uof: 4 | AdF: 0 | Sam: 0 | Total: 7

Flumenthal, 01. Februar 2017
 Einsatzleiter/In: Hptm Gobeli Mario

Visum Kommandant/In: _____

Rapport innert 2 Tagen an:
 Feuerwehr-Inspektorat
 Gemeindepräsidium / Betriebsdirektion
 Feuerwehrkommando