



Einsatzrapportnummer 2017/5  
 1. Tag / Datum 05.11.2017 - 05.11.2017  
 2. Einsatzort Flumenthal  
 3. Adresse Kantonsstrasse T5 Flumenthal  
 4. Eigentümer/In Kanton Solothurn  
 5. Bezirk Lebern  
 6. Ereignis Elementarereigniss -Ueberschwemmung auf T5, aufgrund defekter Pumpe  
 8. Einsatzart Elementarereignisse (Wasserwehr / Sturmschäden)

9. Wer hat FW angefordert AZ-Solothurn  
 10. Um welche Zeit 10:36  
 11. Wortlaut der Meldung Ueberschwemmung Unterführung Kantonsstrasse T5 Flumenthal  
 12. Witterung / Umstände Regen, windig, kalt

14. Alarmierung 10:36  
 15. FW ausgerückt 10:41  
 16. Am Schadenplatz 10:42 Ausrückzeit: 00:06  
 17. FW eingerückt 12:20  
 18. Einsatzbereitschaft erstellt 12:36 Einsatzzeit: 02:00

19. Orientierung Ueberschwemmung auf Unterführung Kantonsstrasse Flumenthal aufgrund technischer Störung Pumpe.  
 20. Fahrzeuge / Mittel 2 x Mannschaftstransporter, Motorspritze + Wasserwehranhänger

21. Durchgeführte Aktionen  
 -Notsignalisation erstellt  
 -Strassensperrung Umleitung via Baselstrasse Flumenthal /Attiswil errichtet  
 -Feststellen Situation  
 -Aufgebot Strassentiefbauamt wegen defekter Pumpe  
 -Information Feuerwehr Jurasüdfuss / EWG Flumenthal über Ereignis  
 -Nach Behebung Strassensperrung aufgehoben sowie Rückkehr Magazin  
 -Retabilieren Materialien

26. Feuerwehr Of: 3 | Uof: 5 | AdF: 2 | Sam: 0 | Total: 10

Flumenthal, 05. November 2017  
 Einsatzleiter/In: Lt Meier Samuel

Visum Kommandant/In: \_\_\_\_\_

Rapport innert 2 Tagen an:  
 Feuerwehr-Inspektorat  
 Gemeindepräsidium / Betriebsdirektion  
 Feuerwehrkommando