



Einsatz-Rapport

1.	Tag / Datum	Mittwoch, 29. August 2007
2.	Einsatzort / Adresse	Schulhausstrasse 24, 4535 Hubersdorf
3.	Ereignis	Wasser im Untergeschoss
4.	Schadenfall-Nummer	(Bei Schadendiensteinsätzen) 178/
5.	EigentümerIn	Fam. Roth/Eggimann, Schulhausstrasse 24, 4535 Hubersdorf
6.	Witterung / Umstände	Regnerisch , Kühl
7.	Wer hat Feuerwehr angefordert	AZ Solothurn auf Telefonat von Frau Roth
8.	Um welche Zeit	09.17 Uhr
9.	Wortlaut der Meldung	Wasser im Keller, riecht stark
10.	Alarmierung	Kommandogruppe
11.	Feuerwehr ausgerückt	09.20 Uhr
12.	Am Schadenplatz eingetroffen	09.23 Uhr
13.	Feuerwehr eingerückt	Einsatzdauer von 09.17 Uhr bis 10.15 Uhr
14.	Durchgeführte Aktionen	Fahrzeug gesichert Grobreinigung der Böden Abflussrohre durchgespült Retabliert
15.	Anwesende Feuerwehrleute	2 Of 2 Uof 1 Sdt = Total 5 AdF
16.	Fremde Feuerwehren	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Feuerwehr ---
17.	Atemschutz eingesetzt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Anzahl Trupps ---
18.	Löschaufbau	Transportleitung Ø 75mm ca. --- m Anzahl Rohre --- Andere Mittel ---
19.	Gebäudeschäden	<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja
20.	Bemerkungen	Eigentümer bietet selbstständig die Firma Bolliger auf, um die Abflussrohre zu reinigen und eventuell Schäden an der Kanalisation feststellen zu lassen.

Flumenthal, den 29. August 2007

Der Einsatzleiter
Hptm Michel Stalder

Einsatz-Rapport innert 2 Tagen per E-Mail an:

- Feuerwehr-Inspektorat
- Gemeindepräsidium Flumenthal
- Gemeindepräsidium Hubersdorf
- Feuerwehrratsmitglieder
- Feuerwehrkommando
- Fourier

Vis. Kdt. _____