



Einsatz-Rapport

1.	Tag / Datum	Montag, 10. Dezember 2007				
2.	Einsatzort / Adresse	Nassackerstrasse 1, 4535 Hubersdorf				
3.	Ereignis	Wassereintrich / Überschwemmung				
4.	Schadenfall-Nummer	(Bei Schadendienstesätzen)			178/	
5.	EigentümerIn	Fam. Krompass, Nassackerstrasse 1, 4535 Hubersdorf				
6.	Witterung / Umstände	Regen, Kühl				
7.	Wer hat Feuerwehr angefordert	AZ Solothurn				
8.	Um welche Zeit	14.50 Uhr				
9.	Wortlaut der Meldung	Wassereintrich/Überschwemmung, Nassackerstr.1, Hubersdorf				
10.	Alarmierung	Kommandogruppe 14.53 Uhr				
11.	Feuerwehr ausgerückt	15.00 Uhr				
12.	Am Schadenplatz eingetroffen	15.03 Uhr				
13.	Feuerwehr eingerückt	16.10 Uhr				
14.	Durchgeführte Aktionen	Fahrzeug gesichert Sieb in Abflussrohr im Fensterschacht entfernt und gereinigt Kontrolle der Schächte Retabliert				
15.	Anwesende Feuerwehrleute	3 Of	1 Uof	1 Sdt	=	Total 5 AdF
16.	Fremde Feuerwehren	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Feuerwehr	---	
17.	Atemschutz eingesetzt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Anzahl Trupps	---	
18.	Löschaufbau	Transportleitung Ø 75mm ca.		---	m	
		Anzahl Rohre		---		
		Andere Mittel		---		
19.	Gebäudeschäden	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja			
20.	Bemerkungen					

Flumenthal, den 10. Dezember 2007

Der Einsatzleiter
Hptm Michel Stalder

Einsatz-Rapport innert 2 Tagen per E-Mail an:

- Feuerwehr-Inspektorat
- Gemeindepräsidium Flumenthal
- Gemeindepräsidium Hubersdorf
- Feuerwehrratsmitglieder
- Feuerwehrkommando
- Fourier

Vis. Kdt. _____