

Feuerwehr Flumenthal-Hubersdorf

Einsatzrapportnummer 2011/1-
 1. Tag / Datum 03.01.2011 - 03.01.2011
 2. Einsatzort Hubersdorf -
 3. Adresse Schulhausstrasse 18B
 4. Eigentümer / Eigentümerin Familie Heutschi
 5. Bezirk Lebern
 6. Ereignis Boilerbrand
 7. Schadenfallnummer
 8. Einsatzart Diverse Einsätze (Heustockmessungen / Dienstleistungen)

9. Wer hat FW angefordert AZ-Solothurn
 10. Um welche Zeit 21:12
 11. Wortlaut der Meldung Schulhausstrasse 18B, Boilerbrand
 12. Witterung / Umstände Kalt, Dunkel

13. Auslösung von automatischen Melde- und Löschanlagen
 Melder
 Meldegruppe
 Meldeort
 Anlagefabrikat

14. Alarmierung 21:12
 15. FW ausgerückt 21:15
 16. Am Schadenplatz 21:18 Ausrückzeit 0:6
 17. FW eingerückt 22:12
 18. Einsatzbereitschaft erstellt 22:12 Einsatzzeit 1:0

19 Orientierung Abgangsschlauch von Boiler defekt. Ganzer Keller voller Wasserdampf. Alle Wände, Böden und Decken nass.
 20. Fahrzeuge / Mittel
 - TLF
 - Mercedes mit Motorspritze
 - Mowag mit Wasserwehrranhänger

21. Durchgeführte Aktionen
 - Fahrzeuge gesichert
 - Strasse signalisiert
 - Sammelplatz organisiert
 - Überblick über die Situation verschafft
 - Besprechung mit Eigentümer
 - Rückzug
 - Retabliert
 22. Atemschutz eingesetzt 0
 23. Löschaufbau
 23 a. Anzahl Transportleitungen 0; Länge Total [m] 0
 23 b. Anzahl Rohre 0

24. Anzahl Rettungen Anzahl Personen
 Anzahl Tiere
 25. Anzahl Evakuierungen Anzahl Personen
 Anzahl Tiere

26. Anw Feuerwehrleute Of: 5 | Uof: 7 | AdF: 6 | Sam: 0 | Total: 18
 27. Fremde FW Keine
 28. Andere Mittel Keine
 29. Gebäudeschaden Ja
 30. Bemerkungen

Hubersdorf den 04.01.2011 Der Einsatzleiter / Die Einsatzleiterin

Rapport innert 2 Tagen an: Hptm Stalder Michel
 Feuerwehr-Inspektorat
 Gemeindepräsidium / Betriebsdirektion
 Feuerwehrkommando
 Vis. Kdt: _____