



Einsatzrapportnummer	2018/15		
1. Tag / Datum	04.07.2018 - 04.07.2018		
2. Einsatzort	Flumenthal - BMA Sekundarschulhaus GSU		
3. Adresse	Günsbergstrasse 13, 4535 Hubersdorf		
4. Eigentümer/In	Sekundarschulzentrum GSU		
5. Bezirk	Lebern		
6. Ereignis	BMA Alarm Hubersdorf, Günsbergstrasse 13		
8. Einsatzart	Brandmeldeanlagen (ohne Intervention)		
<hr/>			
9. Wer hat FW angefordert	AZ-Solothurn		
10. Um welche Zeit	20:08		
11. Wortlaut der Meldung	BMA Alarm Hubersdorf, Günsbergstrasse 13 Sekundarschulzentrum GSU		
12. Witterung / Umstände	warm, trocken, leicht eindunkeld, windfrei		
<hr/>			
13. Auslösung von automatischen Melde- und Löschanlagen			
Melder	Brandmelder aussen		
Meldeort	Unterdach		
Anlagefabrikat	Siemens		
<hr/>			
14. Alarmierung	20:08		
15. FW ausgerückt	20:11		
16. Am Schadenplatz	20:13	Ausrückzeit:	00:05
17. FW eingerückt	20:52		
18. Einsatzbereitschaft erstellt	21:08	Einsatzzeit:	01:00
<hr/>			
19. Orientierung	Alarmierung durch automatische Brandmeldeanlage. Ein Grill unterhalb eines Brandmelders hat die Anlage betätigt. Verantwortliche Person vor ort Christ Thomas, Musiklehrer.		
20. Fahrzeuge / Mittel	Alle Fahrzeuge FWFH		
<hr/>			
26. Feuerwehr	Of: 4   Uof: 4   AdF: 1   Sam: 0   Total: 9		
<hr/>			
Flumenthal, 04. Juli 2018			
Einsatzleiter/In:	Hptm Gobeli Mario		
Visum Kommandant/In:	_____		
Rapport innert 2 Tagen an:			
Feuerwehr-Inspektorat			
Gemeindepräsidium / Betriebsdirektion			
Feuerwehrkommando			