



Einsatz-Rapport

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|---------------|-------------|
| 1. | Tag / Datum | Donnerstag, 10.08.2006 | | | |
| 2. | Einsatzort / Adresse | Mühlemattstrasse 3, 4535 Hubersdorf | | | |
| 3. | Ereignis | Wasserrohrbruch | | | |
| 4. | Schadenfall-Nummer | (Bei Schadendiensteinsätzen) | | 178/ | |
| 5. | EigentümerIn | Frau Ursula Rusterholz | | | |
| 6. | Witterung / Umstände | Kühl, regnerisch | | | |
| 7. | Wer hat Feuerwehr angefordert | Herr Thomas Vogt | | | |
| 8. | Um welche Zeit | 19.15 Uhr | | | |
| 9. | Wortlaut der Meldung | Wasserrohrbruch, Wasser im Keller EFH Rusterholz | | | |
| 10. | Alarmierung | Stalder Michel | | | |
| 11. | Feuerwehr ausgerückt | 19.18 Uhr | | | |
| 12. | Am Schadenplatz eingetroffen | 19.21 Uhr | | | |
| 13. | Feuerwehr eingerückt | 21.45 Uhr | | | |
| 14. | Durchgeführte Aktionen | Schadenplatz signalisiert Wasserschieber geschlossen Keller ausgepumpt und gesaugt Retabliert | | | |
| 15. | Anwesende Feuerwehrleute | 1 Of | - Uof | 1 Sdt = | Total 2 AdF |
| 16. | Fremde Feuerwehren | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja | Feuerwehr | - |
| 17. | Atemschutz eingesetzt | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja | Anzahl Trupps | - |
| 18. | Löschaufbau | Transportleitung Ø 75mm ca. | | - | m |
| | | Anzahl Rohre | | - | |
| | | Andere Mittel | | - | |
| 19. | Gebäudeschäden | <input type="checkbox"/> Nein | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | | |
| 20. | Bemerkungen | Wassersauger wurde von Gemeinsamer Feuerwehr Günsberg zur Verfügung gestellt. Merci Dänu. | | | |

Flumenthal, den 11.08.2006

Der Einsatzleiter
Hptm Michel Stalder

Einsatz-Rapport innert 2 Tagen per E-Mail an:

- Feuerwehr-Inspektorat
- Gemeindepräsidium Flumenthal
- Gemeindepräsidium Hubersdorf
- Feuerwehrratspräsident
- Feuerwehrkommando
- Fourier

Vis. Kdt. _____